


Návod na péči a opravy

pro dřevěné povrchy ošetřené oleji/vosky
bez obsahu rozpouštědel



- péče
- čištění
- ošetření poškrábaných ploch
- oprava důlků a prohlubní



čištění hadrem



bílým padem



hnědým padem



výsledek



pečlivá údržba, čištění a opravy jsou alfou i omegou kvalitního povrchu

Údržba:

Pro péči a oživení dřevěných povrchů (dle potřeby) naneste tence bavlněným hadrem přírodní voskový olej a cca po 15 - 20 minutách vyleštěte do sucha. Výsledkem je sametově hebký a hedvábně lesklý vzhled povrchu.

Čištění:

Při lehkém znečištění naneste na postižená místa přírodní voskový olej, nechejte několik minut zavadnout a nakonec jej odstraňte bavlněným hadrem a do sucha vyleštěte. Při silném a hloubkovém znečištění naneste přírodní voskový olej, nechte cca 15 - 20 minut zavadnout a poté důsledně vydrhněte po letech měkkým padem (bílý), hrubým padem (hnědý) nebo brusným papírem P 280. Uvolněnou špinu odstraňte bavlněným hadrem a nakonec povrch do sucha vyleštěte.

Ošetření poškrábaných ploch:

Při poškození jako jsou škrábance napuštěte sytě dotčené plochy přírodním voskovým olejem, nechejte 20 minut zavadnout a nakonec povrch do sucha vyleštěte bavlněným hadrem. Dle potřeby postup opakujte. Poškozené dřevo je takto opět napuštěno a ošetřeno.

Oprava důlků a prohlubní:

Vytlačená místa důkladně obruste brusným papírem, potom prohlubně vyplňte vodou a překryjte dostatečně měkkým hadrem a přežehlete rozehřátou napařovací žehličkou. Dle potřeby postup vícekrát opakujte. **Pozor: Dřevo nesmí přijít do přímého kontaktu se žehličkou!**

Když dojde k nabobtnání vláken dřeva a zacelení prohlubní nechejte dřevo dobře vyschnout. Ošetřovaná místa následně obruste brusným papírem. Začněte hrubostí P 150, přes P 180 a s konečným brusem P 240. Nakonec naneste sytě vlněným hadrem přírodní voskový olej a po 15 - 20 minutách vyleštěte do sucha.

Pozor!

Produktem napuštěné pracovní pomůcky jako hadry, houby, pracovní oblek, brusný prach atd. uložte vzdychotěsně v plechovce nebo propláchněte vodou, rozprostřete na nehořlavém podkladu a nechejte uschnout - nebezpečí samovznícení!

**Přejeme Vám
mnoho zdaru a radosti
s Vašimi povrchy.**

BIOFA



BIOFA CZ s.r.o.
Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 364 330
Fax: +420 222 364 329
info@biofa.cz; www.biofa.cz

